# FICHE TECHNIQUE **VITRIFICATEUR**

## PROPRIÉTÉS

Produit de traitement de surface incolore et transparent, résistant, conçu pour le bois en intérieur, idéal pour les parquets et escaliers en bois. Convient également aux matériaux dérivés du bois (par ex. OSB), à la terre cuite et aux chapes pH-neutres. Offre une protection durable contre l'humidité, l'abrasion et les salissures. Ne convient pas à une utilisation en extérieur. À tester sur les bois exotiques et le chêne.

## COMPOSITION

Résine modifiée à base d'huile et siccatifs, solvants organiques, agents matifiants.
Formule transparente : voir la fiche de sécurité

## MISE EN ŒUVRE

### 1-Exigences du support

Le support doit être propre, sec, ferme, stable et exempt de substances efflorescentes, décolorantes, séparatives et / ou retardant le séchage.
Pour les sols, veiller à ce que le support soit posé correctement.

### 2-Support et traitement préliminaire

Bois (massif, dérivés du bois), parquets en intérieur : Poncer les bois absorbants, bruts ou non imprégnés avec formation de film. Éliminer complètement les bois friables ou grisâtres, ou les remplacer. L'humidité maximale du bois doit être de 14 % pour les résineux et de 12 % pour les feuillus. Nettoyer soigneusement les graisses, résines et cires avec le diluant AGLAIA Balsam. Les bois riches en résine (par ex. mélèze) peuvent provoquer un écoulement de résine lorsqu'ils sont chauffés. Tester impérativement le chêne (acide tannique !) et les bois exotiques (substances retardant le séchage ou provoquant des décolorations) pour vérifier leur compatibilité et respecter les recommandations du fabricant concernant les revêtements. Éviter les accumulations de produit dans les joints et cavités (par ex. OSB) pour prévenir les collages indésirables et les odeurs. Retirer les anciens revêtements écaillés, fragiles ou craquelés sur une base de laque ou de résine synthétique par ponçage en profondeur, sablage ou décapage chimique (avec des décapants neutres). Retirer complètement les résidus de décapage. Les anciennes couches d'huile adhérant solidement doivent être soigneusement poncées pour devenir mates et nettoyées avec un dégraissant. Dans les pièces humides, traiter également le dos des revêtements en bois pour éviter la déformation due à l'absorption d'humidité. Assurer une bonne ventilation et un séchage complet avant la pose. Ne pas utiliser de produits huileux à l'intérieur des armoires ou des tiroirs pour éviter les odeurs.

Terracotta, chapes, etc. : Tester et préparer de manière professionnelle. Vérifier que les supports sont secs, exempts d'efflorescences et pH-neutres.

Supports non adaptés : Zones fortement exposées aux intempéries ou à l'eau stagnante. Tester les bois exotiques et le chêne.

Supports de qualité médiocre : Nécessitent une approche différenciée. Réaliser des tests préalables.

### 3-Instructions de mise en œuvre

#### 3.1-Instructions générales

Vérifier l'aptitude du support comme requis. Examiner le pouvoir d'absorption, la solidité et la structure du support. Faire un essai sur les surfaces de haute qualité et critiques. Recourir à une main-d'œuvre suffisamment qualifiée, appliquer sans à-coups et ne pas interrompre la mise en œuvre.
Couvrir soigneusement les surfaces ne devant pas être traitées afin de les protéger contre les projections.
Mélanger soigneusement le VITRIFICATEUR jusqu'au fond du pot avant l'emploi.
Sur une même unité de surface, employer uniquement des pots issus du même lot de fabrication. Mélanger les pots issus de lots différents entre eux avant d'entamer l'application.
Ne pas appliquer dans des conditions humides ni sur des surfaces chauffées.
Température minimale pendant la mise en œuvre : +10°C.
Temps de séchage : Dans des conditions normales (20 °C/50 % d'humidité relative), sec au toucher après environ 4 à 6 heures.
Recouvrable après au moins 12 à 16 heures.
Les sols fraîchement traités doivent être foulés avec des surchaussures ; ils atteignent leur pleine résistance après 4 jours minimum.
Meublez ou posez des tapis après au moins une semaine, plus longtemps si possible. Nettoyez légèrement à l'aide d'un chiffon humide après une semaine au minimum.

#### 3.2-Application

Produit prêt à l'emploi. Appliquer avec un pinceau plat, une brosse pour vernis, un rouleau à poils courts ou une serpillière. Appliquez une fine couche régulière dans le sens des fibres

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de VBA – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (Édition JANVIER 25)
VBA – BIOFA France, 3 rue Gutenberg, Z.A., 67610 LA WANTZENAU

du bois, sans démarcations ni excès. Travaillez rapidement les surfaces continues en une seule fois. Traitez les bords et les coins en les intégrant aux zones principales, humide sur humide, sans laisser de raccords visibles. Un excès de produit ou une application irrégulière peut entraîner des retards de séchage ou des défauts de surface. Évitez les marques de rouleau, les chevauchements et les raccords. Appliquez généralement 2 couches, avec un intervalle minimum de 12 à 16 heures. Une troisième couche peut être nécessaire sur des surfaces très absorbantes. Si des particules de poussière s'incrustent ou si le temps d'attente entre deux couches dépasse 24 heures, poncez légèrement avec un grain 220 ou plus fin et dépoussiérez avant de continuer. Attention : Les chiffons, éponges, filtres ou tissus imbibés de produit présentent un risque d'auto-inflammation. Stockez-les dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant élimination, conformément aux consignes de sécurité. En cas de rayures, traces d'usure, etc., poncez soigneusement (grain 220 environ), dépoussiérez, puis retouchez avec parcimonie avec le VITRIFICATEUR. Appliquez sans démarcation aux bords. Notez que le bois fraîchement poncé peut légèrement foncer.

**4-Nettoyage**

Nettoyez immédiatement les appareils, outils et vêtements souillés après utilisation avec le DILUANT.

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES POUR LA PHYSIQUE DU BÂTIMENT

Densité 20°C: env. 0,9 kg/l
DIN 53213 (point éclair 50°C)
Viscosité cinématique à 40°C : >20mm²/s (ISO 3105)

## CONSOMMATION / RENDEMENT

La consommation pour la première couche dépend du support et se situe entre 30 et 40 g/m². Pour la deuxième couche, elle est de 15 à 20 g/m². En cas de rénovation sur des surfaces déjà huilées, la consommation est d'environ 30 g/m². Le rendement est donc d'environ 16 à 22 m²/L pour deux couches. Les valeurs exactes ainsi que le nombre nécessaire de couches peuvent être déterminés en réalisant des tests sur des échantillons

## STOCKAGE

Conservez dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé et dans un endroit frais. Bien refermer les contenants entamés. Ne pas mélanger les éventuelles peaux formées dans le produit, mais les retirer avec précaution. Si nécessaire, filtrer le produit.

## CONDITIONNEMENTS

1 litre code 79661
2,5 litres code 79662
10 litres code 79663

## RECYCLAGE

Éviter le rejet dans l'environnement.
Code de déchets EAK: 080102
GISCODE : Ö60+

## CONSIGNES DE DANGER

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS). Elle est disponible sur demande. Liquide et vapeurs inflammables. Portez des gants de protection, des vêtements de protection et des lunettes de protection. Peut provoquer des réactions allergiques. Assurez une ventilation suffisante lors du séchage. Portez un masque anti-poussière lors des opérations de ponçage. Les chiffons, papiers ou autres matériaux absorbants utilisés présentent un risque d'incendie potentiel (auto-oxydation). Après utilisation, stockez-les dans des conteneurs hermétiques et ininflammables, puis éliminez-les de manière sûre.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de VBA – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (Édition JANVIER 25)
VBA – BIOFA France, 3 rue Gutenberg, Z.A., 67610 LA WANTZENAU

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Consulter la fiche de données de sécurité CE. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

**Déclaration** Par ces informations techniques, nous apportons nos conseils, basés sur nos connaissances et notre expérience pratique. Toutes les consignes sont données sans engagement et ne dispensent pas l'entreprise de mise en œuvre de vérifier elle-même l'aptitude du produit et de choisir la méthode de mise en œuvre en fonction du support. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au fil du développement du produit. Des additifs d'une autre marque, pour la mise en teinte, la dilution, etc., ne doivent pas être utilisés. Vérifier les teintes avant la mise en œuvre. Au moment de la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique perd automatiquement sa validité. Les indications contenues dans les fiches de données de sécurité CE, dans leur dernière édition, font foi pour la classification conformément au règlement sur les substances dangereuses, pour l'élimination, etc.

COV Valeurs limites Cat A/i 500 g/l 2010
Contient 460 g/l maximum COV

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de VBA – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (Édition JANVIER 25)
VBA – BIOFA France, 3 rue Gutenberg, Z.A., 67610 LA WANTZENAU